
Maison finie extérieur
Descente gouttière vers cuve EdP
Ravalement 1
Ravalement 2
Correction toiture (hors pignon)
Raccordement PC / VMC2F
Raccordement cuve EdP / VDS
Mise en place toile fibre verre
Gestion cales angles et mur
cache moineaux
Vérification toiture
Tuiles de pignon fixée et comblées en dessous
gouttière
Vérification faîtière
Vérification sous tuiles
Jonction toit pignon : alignée, isolée
Rives
Non positionnées : puits
Échaffauge - E/W
Échaffauge N/S
Ancrage mur
Muret E pour accès VDS
Terrain clot
Base sol, ménage au pieds échaff
Grillage S,E,N
Portail N + porte N
Porte au S-E ?
Dimensionnement accès VDS E, approvisionnement
Conception aménagement cloture et vérif / PLU
Terrassement butte de terre
Rentrée terre en face nord